



### Použití:

Určeny pro maskování slepých či průchozích otvorů a vnitřních závitů před povrchovými úpravami, jako jsou práškové, katalytické barvy nebo galvanické pokovení. Při výběru délky lez počítat s celou délkou kuželové části. K vyndávání a zandávání do místa maskování slouží stopka.

### KUŽELOVÁ UCPÁVKA se stopkou - skupina F

obj.číslo	rozměry vnější [mm]				
	ø ad	ø ad 1	ø ad 2	L	L 1
B-0912-0000	8,5	9,5	5,0	15,0	15,0
B-2079-0000	9,5	10,5	5,0	14,5	14,0
B-0913-0000	11,7	12,3	5,0	15,0	15,0
B-0474-0004	12,0	18,0	6,0	25,0	14,0
B-2080-0000	14,5	15,5	5,0	14,5	14,0
B-0914-0000	15,2	15,9	5,0	15,0	15,0
B-2096-0000	16,5	17,5	6,0	14,5	14,0
B-0915-0000	18,5	19,5	5,0	15,0	15,0
B-0779-0001	20,0	32,0	10,0	25,0	15,0
B-0720-0000	21,5	29,0	9,0	15,0	25,0
B-0720-0001	21,5	29,0	8,7	15,0	25,0
B-0916-0000	23,5	24,5	5,0	15,0	15,0
B-0763-0002	31,5	33,0	15,0	34,0	30,0
B-0763-0000	31,5	34,8	15,0	63,0	30,0
B-0763-0001	33,0	34,8	15,0	29,0	30,0
B-1298-0000	33,0	36,0	14,0	15,0	15,0
B-1299-0000	38,0	42,0	14,0	20,0	15,0
B-1424-0000	39,0	41,0	14,0	15,0	15,0